

## Fontana a muro



Pulitura, ripristino conservativo e ricostruzione fontana a muro pre esistente, collocata all'interno della villa comunale.

I pezzi reduci dal disarmo componevano il 60% della fontana.

Calibrando e riducendo il fondo vasca è stato possibile utilizzare il materiale originale per lavorarlo e ricostruire fedelmente la colonne di rivestimento, le cornici e i pezzi mancanti.

La pavimentazione è stata realizzata utilizzando la pietra di Dragoni; materiale utilizzato per i rivestimenti e le scalinate della Reggia di Caserta, le cui cave sono ormai da anni esaurite.

Essendo evidente dalle foto antiche la presenza di un elemento decorativo sul frontale della fontana, ora è adornata da un mascherone centrale il cui modellato si ispira agli elementi decorativi delle fontane a porta vallata.

